

N° de l'ordre de travail

3702778

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22060031 - La clim s'éteint toute seule (au bout de 5 min)
Merci de contacter le vendeur référent Christophe au
06.15.35.79.75

Lieu

SFR DISTRIBUTION La Garde - Général

Observations

la sonde eau de la pompe à condensat d'une des machines bloquée
après l'intervention il fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

30-06-2022 16:48:08

Terminé le

02-07-2022 14:17:59

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaïssa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION LA GARDE

Adresse

CARREFOUR DES 4 CHEMINS - ZAC
83130
LA GARDE

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION LA GARDE - GÉNÉRAL

TÂCHES**FICHIERS**



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(02-07-2022 14:18:30)