

N° de l'ordre de travail

4333668

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22110008 - Bonjour

Depuis plusieurs mois la climatisation boutique ne fonctionne pas .

Lundi , un intervenant est passé et a indiqué qu'il y avait une fuite de gaz dans les plafonds que cela était dangereux et qu'il devait revenir .

Ce matin , nous constatons qu'il y a une fuite importante de la climatisation dans le bureau.

Ce qui est très dangereux car le sol est très glissant et la fuite est à proximité des installations électriques.

Pouvez-vous svp faire intervenir quelqu'un d'urgence car il y a un risque évident pour mes collaborateurs et moi-même.

Cordialement ,

Lieu

SFR DISTRIBUTION Roissy Aeroville - Général

Observations

la fuite se situait à un endroit où nous n'avons eu aucune intervention lors de la précédente visite à la boutique.

le problème a été résolu

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

02-11-2022 15:47:25

Terminé le

02-11-2022 18:34:45

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE

Adresse

C CIAL AEROVILLE - CCial
93290
TREMBLAY EN FRANCE

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(02-11-2022 18:36:29)