

N° de l'ordre de travail

4322077

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

après intervention lors du démarrage de la machine de climatisation il s'est avéré que c'est sans Gaz R410A ayant une fuite.

le site de la fuite sera vérifié pour essayer de le réparer

Lieu

SFR DISTRIBUTION Roissy Aeroville - Général

Statut

Finalisé

Priorité

Alta

Signalé à

31-10-2022 12:22:01

Terminé le

08-11-2022 12:27:46

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAISSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE

Adresse

C CIAL AEROVILLE - CCial
93290
TREMBLAY EN FRANCE

ACTIFS





LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION ROISSY AEROVILLE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(08-11-2022 12:28:13)