

N° de l'ordre de travail

4492114

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22120012 - le chauffage de mon agence est HS
A chaque fois que je l'allume le disjoncteur saute !
Cela est urgent au vu des températures dans la reserve

Lieu

SFR DISTRIBUTION Amiens Glisy - Général

Observations

le compresseur grillé doit être remplacé.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

05-12-2022 10:25:31

Terminé le

07-12-2022 10:12:37

note : pour remplacer le compresseur, il est nécessaire de retirer le plafond du backoffice

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION AMIENS GLISY

Adresse

C CIAL DE GLISY - CCial
80440
GLISY

ACTIFS


LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION AMIENS GLISY - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(07-12-2022 10:12:54)