

N° de l'ordre de travail

3790920

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070061 - Description :

Le système de climatisation ne dégage plus d'air froid

Contact RPV

Elisabeth TEIXEIRA

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Fg St Antoine - Général

Observations

il a été vérifié que l'équipement fonctionnait mais en raison des températures élevées ressenties ces derniers jours, les machines n'avaient pas de bonnes performances. les filtres de l'unité ont été nettoyés et les températures ont été vérifiées. vérification générale de son fonctionnement. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

18-07-2022 09:19:41

Terminé le

22-07-2022 10:38:18

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS FG ST ANTOINE

Adresse




87 RUE DU FAUBOURG ST ANTOINE - CVille
75011
PARIS**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS FG ST ANTOINE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(22-07-2022 10:38:33)