

N° de l'ordre de travail

3800051

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

° CP22070074 - Merci de nous faire un retour sur l'état du groupe et des condensas sur le magasin.

Voir photo

Bien cordialement

Lieu

SFR DISTRIBUTION Rambouillet - Général

Observations

il a été vérifié que tous les condensats des machines sont acheminés vers le bac condenseur et qu'il y a une pompe à condensat et des résistances électriques dans le bac. la dégradation des bois est due au fait d'être dehors aux intempéries et comme les peintures ont tendance à perdre leurs qualités, elles ont fini par pourrir comme vous pouvez le voir sur les photos. comme la devanture est recouverte de bois, il doit y avoir une rénovation et un remplacement des panneaux et des mèches et un nouveau traitement pour durer plus longtemps. les climatiseurs rejettent l'air à travers les grilles créées et n'ont aucune influence sur la dégradation des bois. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

19-07-2022 15:16:41

Terminé le

23-07-2022 15:11:59

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION RAMBOUILLET

Adresse

74 RUE DU GENERAL DE GAULLE - CVille
78120
RAMBOUILLET




ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION RAMBOUILLET - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(23-07-2022 15:13:42)