

N° de l'ordre de travail

3800213

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070075 - Bonjour.

Pourriez intervenir sur site pour vérifier les condensateurs et également réamorcer les siphons. Il semblerait que de mauvaises sortent du système

Lieu

SFR DISTRIBUTION Martigues - Général

Observations

les machines intérieures et extérieures ont été nettoyées et désinfectées à cause de l'odeur. C'est normal car c'est un magasin très proche de la plage.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

19-07-2022 16:35:08

Terminé le

23-07-2022 09:58:20

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MARTIGUES

Adresse

42 QUAI DU GENERAL LECLERC - CVille
13500
MARTIGUES

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MARTIGUES - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A AIR

Lieu
SFR DISTRIBUTION MARTIGUES - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A01. Marque
Mitsubishi electric


A02. Modèle unité interieur 1
PLA-RP50BA

A03. N° de Série unité intérieur 1
OL04142

A06. Modèle unité Extérieur
SUZ-KA50VA2

TÂCHES

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(23-07-2022 09:58:43)