

N° de l'ordre de travail

3812776

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070092 - climatiseur ne souffle que de l air chaud

Lieu

SFR DISTRIBUTION Montreuil Gde Porte - Général

Observations

les températures de fonctionnement de la machine ont été vérifiées et le serpentin de la machine a été purgé. l'état du filtre à eau a été vérifié afin d'essayer d'améliorer les performances et les performances de la machine. le matériel fonctionne mais est petit pour pouvoir acclimater la surface du magasin. l'appareil fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 Normal

Signalé à

21-07-2022 17:39:26

Terminé le

22-07-2022 12:28:08

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION MONTREUIL GDE PORTE

Adresse

C CIAL CARREFOUR GRANDE PORTE - CCial
93100
MONTREUIL

ACTIFS



LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION MONTREUIL GDE PORTE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(22-07-2022 12:28:54)