

N° de l'ordre de travail

3812818

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22070093 - Bonjour fuite venant de la clim voir mail ci-dessous informant que le fuite proviens de la clim

Lieu

SFR DISTRIBUTION Argenteuil - Général

Observations

une fuite d'eau a été vérifiée dans la zone de transition entre la vanne galvanisée et le tuyau en cuivre dans l'écrou fou, le joint d'étanchéité a été remplacé et le test de pression effectué, l'équipement fonctionnait bien.

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

21-07-2022 18:47:48

Terminé le

22-07-2022 15:43:46

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ARGENTEUIL

Adresse

C CIAL GRAND ARGENTEUIL - CCial
95100
ARGENTEUIL



ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION ARGENTEUIL - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(22-07-2022 15:43:57)