

N° de l'ordre de travail

**3843351**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22070124 - onjour.

Suite à votre dernier passage, tout était OK.

Malheureusement depuis ce midi il y a de nouveau une fuite.

Merci d'avance pour votre intervention.

Lieu

SFR DISTRIBUTION MENTON - Geral

Observations

il a été constaté que le tube de condensat de l'appareil de back-office était obstrué et coulait dans l'armoire. le tube a été nettoyé et débouché, ainsi qu'une meilleure dénivellation afin d'améliorer la puissance d'évacuation de l'eau du bac. tests effectués, l'appareil a pu évacuer l'eau vers l'extérieur en bon état. l'équipement fonctionnait bien.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

27-07-2022 14:48:18

Terminé le

05-08-2022 10:44:36

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS****ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION MENTON

Adresse



1414 Promenade du Soleil Angle, boulevard Saint Roh, 06500 Menton, França  
MENTON**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION MENTON - GERAL

**TÂCHES**

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(05-08-2022 10:45:00)