

N° de l'ordre de travail

3768066

Zone et type

Execução de Trabalhos - Gestores

Description

alterar o pleno e valvula

Lieu

SFR DISTRIBUTION Fontenay s Bois - Général

Observations

le plénum d'insufflation a été changé.
était isolé

Nouvelle vanne électrique installée

La climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

13-07-2022 15:38:16

Terminé le

24-11-2022 13:34:41

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION FONTENAY S BOIS

Adresse

C CIAL VAL DE FONTENAY - CCial
94120
FONTENAY SOUS BOIS

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION FONTENAY S BOIS - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(24-11-2022 13:41:09)