

N° de l'ordre de travail

**3864597**

Zone et type

**AVAC - Avarias - Outros**

Description

CP22080001 - Bonjour,  
le système de climatisation est visiblement défaillant. La surface de vente peine à se rafraîchir.  
Par avance merci pour votre action

Lieu

SFR DISTRIBUTION Lorient - Général

Observations

les anomalies des machines ont été vérifiées où il a été détecté que les moteurs des volets des machines étaient sortis des volets. il a été couplé aux moteurs et il a été vérifié que l'une des machines a les volets qui fonctionnent bien et que l'autre a un problème qu'ils se ferment puis ne s'ouvrent pas. l'équipement est très ancien et il ne devrait plus y avoir de pièces ou d'assistance technique de la part d'Hitachi. il devient nécessaire de remplacer les équipements par des neufs afin d'avoir une bonne climatisation dans le magasin. les machines ont été testées et ont bien fonctionné.

Statut

**Finalisé**

Priorité

 **Normal**

Signalé à

01-08-2022 09:03:40

Terminé le

09-08-2022 12:15:53

**GÉNÉRÉ PAR**

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

**CLIENT**

SFR DISTRIBUTION (SFR)

**CONTACTS**

**ADRIEN CLAMENS**  
adrien.clamens@sfr.com



**BRAHIM BENAÏSSA**  
brahim.benaissa@sfr.com



**TRAVAUXMAINTENANCE**  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



**SYLVIE**  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



**MANUEL FERNANDES**  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



**GREGORY BARD**  
gregory.bard@sfr.com

**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION LORIENT

Adresse

1 AVENUE DE FAOUEDIC - Cville  
56100  
LORIENT



**ACTIFS****LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION LORIENT - GÉNÉRAL

**TÂCHES**

FICHIERS




SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira  
(09-08-2022 12:16:07)