

N° 73753 du 17 décembre 2022

N° DI : 229763  
Ref Client : DI Suite CP22080014  
Libellé commande : Passage caméra  
Enseigne : SFR  
Magasin : AIX EN PROVENCE (1754) - SFR  
Code magasin : 1754  
Date de la demande : 05/08/2022  
Durée de validité : 2 mois à compter de la date d'émission

**SFR DISTRIBUTION**  
Service Comptabilité Fournisseur Batiment  
le Prologue 124, boulevard de Verdun  
92400 COURBEVOIE

## Votre Demande / Your Request

Suite passage du plombier en date du 03/08, colonne générale du CC bouchée

Passage caméra à prévoir pour déterminer l'emplacement du bouchon

## Etat des lieux / State of places

Veuillez trouver ci-dessous notre devis de régularisation pour le passage caméra et le passage de l'émetteur/récepteur :

## Description de l'intervention / Description of the intervention

### Intervention réalisée le 11/08/22 :

- Passage caméra au niveau du regard de visite de la galerie

*Regard de visite dans la galerie à environ 2 mètres du magasin avec à l'intérieur deux canalisations visibles dont une partant en direction du WC bouché*

Ils ont effectué le passage caméra à ce niveau et il s'avère qu'il y a un clapet anti-retour dans la canalisation. Ce dernier est fermé et ne s'ouvre plus

- Démontage des WC
- Passage d'un flexible pour déboucher/forcer le clapet anti retour

*Clapet coincé en position fermé/impossible de l'ouvrir*

Préconisation : Faire passer un émetteur/récepteur pour localiser l'emplacement du clapet pour déterminer si la partie concernée appartient au magasin ou au centre commercial

### Intervention réalisée le 18/08/22 :

- Détection du réseau avec émetteur/récepteur

*Afin de localiser le clapet qu'ils pensaient responsables des désagréments.*

- Clapet localisé

*Après investigations ce clapet ne pose pas problème la canalisation ne va pas se jeter dans ce clapet mais dans un autre regard d'eaux usées situé dans le local entretien/autolaveuse du centre commercial*

- Passage caméra depuis l'exutoire extérieur

*Une racine a poussé dans ce regard et obstrue la canalisation de sortie*

- Tentative de débouchage

*Avec l'émetteur ils ont pu confirmer que s'est bien dans ce regard que la racine a poussé*

- Regard non ouvrable en l'état

*Regard figé au sol, les 4 vis le fixant sont indémontables*

Ce regard se situe donc dans un local qui n'appartient pas à SFR. C'est donc au centre commercial de le rendre accessible.

## Conditions de l'intervention / Conditions of the intervention

Avec nos remerciements pour votre confiance

Charline GIOVANELLI  
Chargée de Clientèle

## Tarif / Price

Référence	Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Montant total
26 01 01 001	Déplacement jour compris dans la prestation	x 0.00	Dpt	55.00 €	0.00 €
02 05 01 001	Forfait passage caméra avec rapport simplifié	x 1.00	FOR	250.00 €	250.00 €
02 05 01 001	Forfait passage caméra + émetteur/récepteur	x 1.00	FOR	350.00 €	350.00 €
<b>Montant Total HT</b>					<b>600.00 €</b>
TVA 20.00%					120.00 €
<b>Montant Total TTC</b>					<b>720.00 €</b>

## Accord client

**SFR Distribution**  
SAS au capital de 83 800 000 € - RCS Nanterre 410 305 895  
N° Identifiant TVA FR 40 410 365 885  
124 Boulevard de Verdun  
92411 COURBEVOIE Cedex

Bon pour accord le 20/12/2022  
Sylvain Maheu 

Cachet, date et signature

## Conditions Générales de vente

Devis valable 2 mois à partir de la date d'émission.

Vous pouvez consulter les conditions générales de vente sur le site [www.presta-service.fr](http://www.presta-service.fr). L'accès réservé du site vous permet de valider en ligne ce devis, et de suivre l'ensemble des actions associées.