

N° de l'ordre de travail

3881856

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080022 - Clim qui ne refroidit pas la boutique, ventilation en marche mais pas d'air frais

Lieu

SFR DISTRIBUTION Chartres Bois M - Général

Observations

il a été vérifié que la machine avait le contrôle en automatique et a été mise en position froide et dans les tests effectués sur la machine, il a été vérifié que l'équipement manque de charge de gaz en raison d'une fuite de gaz dans la zone du serpentin du condenseur .

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

04-08-2022 09:07:24

Terminé le

11-08-2022 09:39:58

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**

adrien.clamens@sfr.com

**BRAHIM BENAÏSSA**

brahim.benaissa@sfr.com

**TRAVAUXMAINTENANCE**

travauxmaintenance-sfd@sfr.com

**SYLVIE**

maintenance@jpnclimatizacao.pt

**MANUEL FERNANDES**manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**GREGORY BARD**

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION CHARTRES BOIS M

Adresse

11 RUE NOEL BALLAY - Cville
28000
CHARTRES

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION CHARTRES BOIS M - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Carlos Oliveira
(11-08-2022 09:40:12)