

N° de l'ordre de travail

3941093

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22080084 - la climatisation ne fonctionne plus depuis 1 semaine

Lieu

SFR DISTRIBUTION Velizy 2 - Général

Observations

nettoyez les filtres à air et à eau. remarque : une des vannes est gravement endommagée, je ne sais pas si elle est ouverte à 100 %, la machine a commencé à fonctionner

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

16-08-2022 23:23:18

Terminé le

20-08-2022 11:48:37

GÉNÉRÉ PAR


JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS**ADRIEN CLAMENS**
adrien.clamens@sfr.com**SYLVIE**
maintenance@jpnclimatizacao.pt**BRAHIM BENAÏSSA**
brahim.benaissa@sfr.com**MANUEL FERNANDES**
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446**TRAVAUXMAINTENANCE**
travauxmaintenance-sfd@sfr.com**GREGORY BARD**
gregory.bard@sfr.com**BÂTIMENT**

SFR DISTRIBUTION VELIZY 2

Adresse

C CIAL VELIZY 2 - CCial
78140
VELIZY VILLACOUBLAY**ACTIFS****LIEU (GERAL)**


Nom

SFR DISTRIBUTION VELIZY 2 - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU

Lieu
SFR DISTRIBUTION VELIZY 2 - GÉNÉRAL

Code
AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
DAIKIN

A2. Modèle unité interieur
FWD16ACFN6VE3

A3. N° de serie unité interieur
9512212

A4. Année de fabrication
2019

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(20-08-2022 11:49:29)