

N° de l'ordre de travail

4042414

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090030 - Bonjour,
Depuis un certain temps, lorsque nous arrivons tous les matins nous avons entre 32 et 35 degrés dans le Backoffice situé à l'étage.

Je viens de vérifier les bouches de VMC et, elle n'aspire pas (feuille papier toilette ne reste pas collée aux bouches).
Pour info, nous avons une bouche dans le BO et une dans les WC.

Cordialement

Lieu

SFR DISTRIBUTION Bordeaux Begles - Général

Observations

dysfonctionnement terminé avec succès

Cela ne fonctionnait pas normalement en raison de la faiblesse des filtres.

Le ménage a été fait...

Filtres à air

Filtres à eau

La climatisation fonctionnait normalement

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

06-09-2022 16:21:31

Terminé le

15-09-2022 13:53:16

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX BEGLES

Adresse

C CIAL RIVES D'ARCINS - CCial
33130
BEGLES

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION BORDEAUX BEGLES - GÉNÉRAL

TÂCHES

Verification Generale (Dysfonctionnement)

Effectué

Description

Verification generale du systeme

Photos de tâches



FICHIERS





SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de António Gomes
(15-09-2022 13:53:41)