

N° de l'ordre de travail

4042442

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090007 - Bonjour,
Le responsable m'informe que la clim causerais des infiltrations sur le magasin.
Merci de prendre rdv avec le responsable afin de solutionner le problème sachant que cela cause un dysfonctionnement sur le reseau caméra.
0609937028 Contact

Lieu

SFR DISTRIBUTION Rouen 33 G Horloge - Général

Observations

la pompe à condensat était bouchée par des ordures, elle a été nettoyée et elle fonctionnait, elle a fait le test et elle ne coule pas à l'endroit qu'ils nous ont montré ni à aucun autre. comme c'est sur la photo c'était l'endroit où ça coulait ne montre plus rien. machines en marche et aucun signe de fuite

Statut

Finalisé

Priorité

 **Normal**

Signalé à

06-09-2022 16:26:04

Terminé le

08-09-2022 15:15:31

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT

SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS

ADRIEN CLAMENS
adrien.clamens@sfr.com



BRAHIM BENAÏSSA
brahim.benaissa@sfr.com



TRAVAUXMAINTENANCE
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



SYLVIE
maintenance@jpnclimatizacao.pt



MANUEL FERNANDES
manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446



GREGORY BARD
gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION ROUEN 33 G HORLOGE

Adresse

33 RUE DU GROS HORLOGE - CVille
76000
ROUEN

ACTIFS**LIEU (GERAL)**

Nom

SFR DISTRIBUTION ROUEN 33 G HORLOGE - GÉNÉRAL

TÂCHES

FICHIER



SIGNATURE: _____