

N° de l'ordre de travail

4059440

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22090061 - Bonjour ,  
Ma clim ne fonctionne pas et j'ai des fuite d'eau.

Lieu

SFR DISTRIBUTION Paris Victor Hugo 2 - Général

Observations

la machine était gelée par manque de gaz à régler lors de la prochaine visite

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

09-09-2022 19:27:51

Terminé le

12-09-2022 11:22:05

## GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.


Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140  
4705-157 Ferreiros  
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

## CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

## CONTACTS



ADRIEN CLAMENS  
adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE  
maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA  
brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES  
manuel.fernandes.jpn@gmail.com  
967353446



TRAVAUXMAINTENANCE  
travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD  
gregory.bard@sfr.com

## BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION PARIS VICTOR HUGO 2

Adresse

111 AVENUE VICTOR HUGO - Cville  
75016  
PARIS

## ACTIFS

## LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION PARIS VICTOR HUGO 2 - GÉNÉRAL

## TÂCHES

## ÉQUIPEMENT (SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type  
SPLIT SYSTEM A CONDENSATION A EAU

Lieu  
SFR DISTRIBUTION PARIS VICTOR HUGO 2 - GÉNÉRAL

Code  
AUCUN CODE

## CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque  
AIRWELL

A31. Modèle unité Exterieur  
GCAO18

A32. N° de Serie unité Exterieur  
7SP101045


B1. Fluide frigorigène  
R410A

## TÂCHES

## FICHIERS



SIGNATURE:



Signé sur l'appareil de Paulo Alves  
(12-09-2022 11:22:26)