

**Galerie « Les portes du sud »**

**Direction du centre**

Rue de LONGVIC - 21 300 CHENOVE  
Tel : 03.80.54.30.19 - Fax : 03.80.54.99.01

SFR DISTRIBUTION  
124 BLD DE VERDUN  
BATIMENT LE PROLOGUE  
92411 COURBEVOIE CEDEX

Chenôve, 31/08/2022

**Objet : Rapport de visite de la Société BUREAU VERITAS concernant les installations électriques**

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-jointe la copie du dernier rapport de visite de la Société VERITAS concernant votre établissement.

Il vous appartient de faire procéder à la levée des observations émises, sans délai, et nous fournir tout élément de réponse sous 8 jours.


De ce fait, nous vous remercions de nous informer de la date de l'intervention de la société compétente, qui devra se présenter au PC SECURITE pour remplir les documents nécessaires. Si l'intervention a été réalisée, merci de fournir « l'attestation de levée des observations » au PC SECURITE : tel 03.80.54.99.02 ou bien pcincendiecchenove@hotmail.fr.

Nous vous rappelons que la Commission de Sécurité visite régulièrement notre établissement de 1<sup>ère</sup> catégorie et dans le cas où un manquement grave à la sécurité apparaîtrait, elle peut demander la fermeture administrative de l'établissement ne respectant pas les conditions requises.

Comptant sur votre collaboration,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

M. MACQ  
Responsable site



Me DE BELLIS  
Responsable Unique de Sécurité



PJ : copie du rapport de visite du 06/04/2022 de la société BUREAU VERITAS



**BUREAU  
VERITAS**

## Bureau Veritas Exploitation SAS

DIJON  
6 rue Marcel Dassault  
21000 DIJON France  
Téléphone : 03 80 72 94 50  
Mail : [tristan.montagne@bureauveritas.com](mailto:tristan.montagne@bureauveritas.com)

## A l'attention de SERVICE MAINTENANCE .

SFR DISTRIBUTION  
124 BLD DE VERDUN  
BATIMENT LE PROLOGUE  
92411 COURBEVOIE CEDEX

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

# Rapport de vérification électricité visite périodique

ESPACE SFR - MAGASIN N°1746



Intervention du 06/04/2022 ( 0.5 jour )

Coordonnées du site : 1746

Nom du site : SFD

Latitude : 5.0095

Longitude : 47.2923

Lieu d'intervention :

ESPACE SFR - MAGASIN N°1746  
C.C LES GEANTS - GEANT CASINO  
21300 CHENOVE

Numéro d'affaire : 7895312

Référence du rapport : 7895312/191.16.1.P

Rédigé le : 06/04/2022

Par : Tristan MONTAGNE

Ce document a été validé par son auteur

Références client

1746

Activité de l'établissement : Magasin de telephones

Date de la précédente vérification : 27/05/2021

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | SFD

## ESPACE SFR (CHENOVE Centre commercial Geant)

### Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié	N°	Observation(s)
Installations basse et tres basse tension	1	Réaliser une vérification initiale suite à la rénovation complète du magasin (rapport de vérification initiale non présenté).
Code Obs. : EY/230519/100415/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 23/05/2019	Art. Réf. : CDT R.4215-16 NF C 15-100 Art.511

#### Espace SFR

Point vérifié	N°	Observation(s)
Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite : 2 caracteristiques	2	Remettre en état de fonctionnement le dispositif de mise à l'état de repos de l'éclairage de sécurité.
Code Obs. : EY/230519/093557/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 23/05/2019	Art. Réf. : CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11

#### Espace SFR

##### ↳ Bureau

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	3	Fixer la canalisation à droite du Tableau Général Basse Tension et fixer la boîte de dérivation en améliorant la pénétration du câble.
Code Obs. : TM/160620/113252/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 16/06/2020	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.521- 529

##### Coffret électrique

Recepteurs / points lumineux / prises de courant	4	Réaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de protection de l'enveloppe du coffret électrique (valeur maximale de 2 ohms).
Code Obs. : TM/060422/092419/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 06/04/2022 <b>NOUVEAU</b>	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

##### Coffret général : Non repéré (C2A 3ème plastron)

Dispositifs bt	5	Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.
Code Obs. : SB/270521/092418/0	Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 27/05/2021	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1