

N° de l'ordre de travail

4199196

Zone et type

AVAC - Avarias - Outros

Description

CP22100021

Bonjour,

La climatisation est défaillante au niveau de la surface de vente. Merci

Lieu

SFR DISTRIBUTION Toulon Gd Var - Général

Observations

la machine est froide mais pas assez froide pour le magasin, la température de l'eau du centre commercial est à 16 degrés elle doit être beaucoup plus basse et je dois parler au centre commercial pour trouver une solution

Statut

Finalisé

Priorité

Normal

Signalé à

07-10-2022 12:35:10

Terminé le

12-10-2022 15:11:42

GÉNÉRÉ PAR

JPN - JOSÉ PEREIRA NOVAIS, LDA.

Adresse

Rua António Fernandes Ferreira Gomes, 140
4705-157 Ferreiros
Braga

Email

geral@jpnclimatizacao.pt

CLIENT



SFR DISTRIBUTION (SFR)

CONTACTS



ADRIEN CLAMENS

adrien.clamens@sfr.com



SYLVIE

maintenance@jpnclimatizacao.pt



BRAHIM BENAÏSSA

brahim.benaissa@sfr.com



MANUEL FERNANDES

manuel.fernandes.jpn@gmail.com
967353446

TRAVAUXMAINTENANCE

travauxmaintenance-sfd@sfr.com



GREGORY BARD

gregory.bard@sfr.com

BÂTIMENT

SFR DISTRIBUTION TOULON GD VAR

Adresse

C CIAL GRAND VAR - CCial
83160
LA VALETTE DU VAR

ACTIFS

LIEU (GERAL)

Nom

SFR DISTRIBUTION TOULON GD VAR - GÉNÉRAL

TÂCHES

ÉQUIPEMENT (ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU)

En fonctionnement



Type

ARMOIRE DE CLIMATISATION A CONDENSATION A EAU

Lieu

SFR DISTRIBUTION TOULON GD VAR - GÉNÉRAL

Code

AUCUN CODE

CARACTÉRISTIQUES

A1. Marque
Trane


A2. Modéle
FWD 30-45

A3. N° de Série
TAKA018

A4. Année de fabrication
16-11-1998

TÂCHES

FICHIERS



SIGNATURE:

Signé sur l'appareil de Paulo Alves
(12-10-2022 15:13:05)