

**Référence :**

Demandeur : GREGORY BARD

Délai :

Os : DI22100117

Code ana : 5521

Site : SFR LE HAVRE CV

70 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 76600 LE HAVRE

**Contact technique :**

Leslie GAMBIRASIO

lgambirasio@crea-maint.fr

0476408624

## RAPPORT D'INTERVENTION IN023059/1 - Dossier 00033387

**CHRONOLOGIE DE L'INTERVENTION :****Besoin client enregistré :** 24/10/2022 17:54**Demande planifiée :****Date réelle d'intervention :** 22/11/2022**Validée par :** MAIL SITE ET SIEGE**DETAILS DE L'INTERVENTION :****Diagnostic (si devis établi) :****Solution technique proposée (si devis établi) :****Cause vérifiée :** Viellissement normal - usure**Action réalisée :** Remise en état totale

Suite au passage de mon technicien Il me fait part que : Il est Impossible de tester les stores qui rentrent tout seul car ( journée de grand vent ) et chaque stores est muni d'un anémomètre pour rentrer le store par sécurité (d'ailleurs celui qui rentre tout seul le plus souvent est celui qui a le plus de prise au vent donc sûrement un fonctionnement normal) .. Cependant , un store sort tout seul car l'anémomètre est câblé à l'envers au niveau de la boîte de dérivation situé dans un coffrage inaccessible (câblage inversé depuis l'installation du store) Le technicien a alors effectué la mise en sécurité de ce store.

**Actions à mener :** Il serait judicieux de voir avec la société qui gère ou a géré l'installation des stores**Préconisations :****Statut final :** Fonctionnel**VOTRE INTERLOCUTEUR CREA-MAINTENANCE :**

Leslie GAMBIRASIO

Tél : 0476408624

Mail : lgambirasio@crea-maint.fr

N° astreinte : 09 69 37 49 22 - 7j/7 - 24h/24

CREA MAINTENANCE 4 rue de l'Europe 38640 CLAIX – Tél : 04 76 40 86 00 Email :

com.maintenance@crea-maint.fr

SIREN : 844 880 500 – APE : 7490B - TVA Intracommunautaire : FR84844880500