

record portes automatiques**RPA Agence de Chalon sur Saône**

12 rue Denis Papin - Z.A. des Gares

71380 SAINT-MARCEL

Tél: 0809 100 122

**Rapport de visite de maintenance
Equipement N° FR1222470****Adresse du site**SFR DISTRIBUTION 5685 BELFORT
25 RUE DU FAUBOURG DE FRANCE

90000 BELFORT

Adresse de facturationSFR DISTRIBUTION SAS
BATIMENT LE PROLOGUE
124 BOULEVARD DE VERDUN

92400 COURBEVOIE

N° SV2208010164@@1

N° Site : 11929174-900001	N° équip. record: FR1222470	Visite réalisée par
N° Contrat : 0000146751	N° équip. client:	CLERGET Virgile
Contrat - Perf Spécifique Modèle 2	Localisation: ENTREE	111T-VICL
Options contrat :	Type: PORTE COULISSANTE	Le : 26-08-2022
6J/7 - 8H/20H	Marque: Record	

Organes de sécurité

Compensation, Protection ouverture, Protection fermeture, Feu clignotant / Eclairage, Parachute, Bande de visualisation ,BBGV, Dispositif anti-panique, Réouverture sur obstacle

Vérifié**Dispositif de transmission**

Courroie, Vis sans fin, Câble / Chaîne, Galets / Contre-galets, Chariots, Rail de roulement, Crémaillère

Vérifié**Éléments constitutifs et fixations**

Capot, Vantaux, Panneaux / Tablier, Joints, Articulation, Lisse, Motorisation, Armoire, Poutre, Poteaux, Caisson, Fut

Vérifié**Organes de commande**

Radar, Bouton poussoir, Emetteurs, Badges, Tirettes, Sélecteur de commande

Vérifié**Mécanisme**

Motorisation, Logique de commande, Verrou / Gâche / Ventouse, Butée d'ouverture, Poulie / Contre poulie, Fin de course

Vérifié**Présentation du registre de sécurité** Oui

Répond à la norme en vigueur Oui

Etat équipement : En service**Pièces changées :**

Observations générales :

Client: SFR Maintenance

LISTE DES POINTS APPLICABLES

Lors de notre visite d'entretien, nous procédons à la vérification des éléments ci-dessous qui sont présents sur votre équipement.

Chaque visite d'entretien se compose d'une inspection de l'équipement (pour toutes parties ne nécessitant pas de démontage d'installation). Cette dernière permettra le cas échéant de détecter les anomalies sur votre équipement, perturbant ainsi ses performances et créant potentiellement un danger. Cette inspection se complète par un essai de l'équipement afin de vérifier qu'il fonctionne correctement, en portant une attention particulière aux organes de sécurité.

Pour chaque élément vérifié, l'absence d'observations signifie que nul défaut n'a été détecté au moment de l'inspection et de l'essai de fonctionnement.

	Porte automatique piétonne	Porte automatique industrielle	Porte manuelle	Barrières & quai niveleur	Rideaux
ORGANES DE SECURITE					
Compensation	✓	✓		✓	✓
Protection ouverture	✓	✓		✓	✓
Protection fermeture	✓	✓		✓	✓
Feu clignotant / Eclairage	✓	✓		✓	✓
Parachute	✓	✓	✓	✓	✓
Bande de visualisation / marquage au sol	✓	✓	✓	✓	✓
BBGV / arrêt d'urgence / sectionneur	✓	✓		✓	✓
Dispositif anti-panique	✓	✓	✓	✓	✓
Réouverture sur obstacle	✓	✓		✓	✓
Butée de quai (quai niveleur uniquement)				✓	✓
Débrayage manuel	✓	✓	✓	✓	✓
DISPOSITIF DE TRANSMISSION					
Courroie,	✓	✓		✓	✓
Vis sans fin	✓	✓		✓	✓
Cable / Chaîne / Sangles	✓	✓		✓	✓
Galets / Contre-galets	✓	✓		✓	✓
Charriots	✓	✓		✓	✓
Rail de roulement	✓	✓	✓	✓	✓
Cremaillère	✓	✓		✓	✓
ELEMENTS CONSTITUTIFS & FIXATIONS					
Capot	✓	✓			✓
Vantaux	✓	✓	✓		
Panneaux / Tablier	✓	✓	✓	✓	✓
Joints	✓	✓	✓	✓	✓
Articulation/ Bras	✓	✓	✓	✓	✓
Lisse				✓	
Motorisation	✓	✓		✓	✓
Armoire	✓	✓		✓	✓
Poutre	✓	✓		✓	✓
Poteaux	✓	✓	✓	✓	✓
Caisson	✓	✓	✓	✓	✓
Fût				✓	
ORGANES DE COMMANDE					
Radar	✓	✓		✓	✓
Bouton poussoir	✓	✓		✓	✓
Emetteurs,	✓	✓		✓	✓
Badges,clavier codé, électro-clé	✓	✓		✓	✓
Tirettes,boucle au sol	✓	✓		✓	✓
Selecteur de commande	✓	✓		✓	✓
MECANISME					
Motorisation,	✓	✓		✓	✓
Logique de commande	✓	✓		✓	✓
Verrou / Gache / Ventouse	✓	✓	✓	✓	✓
Butée d'ouverture	✓	✓	✓	✓	✓
Poulie / Contre poulie	✓	✓		✓	✓
Fin de course	✓	✓		✓	✓